

Eliminación de óxido en superficies metálicas pintadas



G200 ÓXIDO

La **solución ecológica** para la
eliminación de óxido.

NUESTRA SOLUCIÓN



Para la **eliminación de óxido en superficies metálicas pintadas** recomendamos el uso de nuestro gel profesional biodegradable y ecológico eliminador de óxido, **G200 ÓXIDO**.

- ✓ Producto 100% biodegradable, sin tóxicos y respetuoso con el medio ambiente.
- ✓ Alto rendimiento: 7-9m².
- ✓ Fácil aplicación en todo tipo de superficies (horizontales, verticales e inclinadas).
- ✓ Gran poder de penetración en zonas de difícil acceso.
- ✓ El producto actúa sólo (no es necesario rascar ni frotar).
- ✓ Fácil retirada con agua.
- ✓ El contenido puede verterse directamente al desagüe.

PASOS PARA ELIMINAR EL ÓXIDO EN SUPERFICIES METÁLICAS PINTADAS

- 1.** Preparar las superficies a tratar, eliminando cualquier suciedad, polvo, grasa, arena y demás contaminantes que puedan interferir en la correcta aplicación del **G200 ÓXIDO**.
- 2.** Aplicar el **G200 ÓXIDO** con pincel, brocha o rodillo sobre las superficies a tratar.
- 3.** Dejar actuar hasta que las manchas desaparezcan. **NO ES NECESARIO FROTAR.**
- 4.** Retirar el **G200 ÓXIDO** con agua a presión y secar.
- 5.** Si es necesario, repetir pasos 2 y 3 para dar una segunda capa.

RESULTADOS

**Eliminación de óxido en
superficies metálicas pintadas**

Valla exterior de hierro pintado




Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Reja exterior de hierro pintado

**Sin
tratar**



**Tratada con
G200 ÓXIDO**

Puerta de acceso metálica



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Muelle de puerta exterior



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Puerta metálica de hierro pintada



Antes



**Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO**

Barandillas de hierro pintado



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Barandillas de hierro pintado



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Puerta metálica de acceso a garaje

Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Puertas metálica de acceso a garaje




Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Puerta metálica pintada



Puerta metálica pintada



Antes



**Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO**

Puerta metálica pintada



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Puerta metálica pintada



Antes



**Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO**

Tumbonas de piscina de aluminio lacado



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Riel de puerta de aluminio lacado



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO

Marco de ventana de aluminio lacado



Antes



Después de tratamiento
con G200 ÓXIDO



TERMORENS
Iberian



www.termorens.es